



ホース記名方法(65mm)



- 1 記名スペースについては上記のとおり、20cm及び5cm空けて記名すること。
- 2 オス・メス表裏の計4面に記名
- 3 金具部を左に見て記名
- 4 太字・ゴシック体・黒字で記名
- 5 文字の大きさは5cm×5cm
- 6 記名部分にメーカー名等が記載してあった場合、その部分を外して記名
- 7 ホース中央部両面に幅1cmの黒色のセンターラインを入れること。

ホース記名方法(50mm)



- 1 記名スペースについては上記のとおり、20cm及び5cm空けて記名すること。
- 2 オス・メス表裏の計4面に記名
- 3 金具部を左に見て記名
- 4 太字・ゴシック体・黒字で記名
- 5 文字の大きさは5cm×5cm
- 6 記名部分にメーカー名等が記載してあった場合、その部分を外して記名
- 7 ホース中央部両面に幅1cmの黒色のセンターラインを入れること。