干ばつ災害の復旧を支援します！！

1 条件

平面図（イメージ）

断面図（イメージ）

- ・ き裂の深さが畦畔天端から50cm以上
- ・ 耕盤(心土)まで到達し漏水の恐れがある

ア 連続干天日数（日雨量 5 mm未満の日を含む）が20日以上であった場合。【達成済】

イ 農地：田面のき裂深さが、畦畔天端から50cm以上。

2 復旧方法

農家組合等で土木業者に依頼していただき、重機を用いて、掘削、突固め等を実施。

3 負担割合

市：70% 農家組合等：30% 【今回の干ばつ復旧限定】

（通常は市：50% 農家組合等：50%です。）

4 復旧の流れ

ア 下記担当にご相談ください。

イ 現地の立会を行い、上記1の条件を満たせば市が70%負担します。

（被害箇所が複数あれば、できる限りまとめて頂けますようお願いいたします。）

ウ 農家組合等で希望する土木業者から見積を頂いてください。

↑ ひび割れの参考写真

↑ 計測の参考写真

担当 産業振興部 農林水産課 農地建設係
TEL 0257-21-2307（直通）

裏面へ

市単 農地災害復旧【機械借上助成】(干ばつによるもの)

※令和2(2020)年3月10日施工

(目的)

農家組合等が干ばつ災害で被災した農地を土木業者等に依頼して、重機を用いた災害復旧を実施する場合に、市が復旧費用の一部を負担して、農業の維持を図り、あわせてその経営安定に寄与することを目的とする。

(事業主体)

農家組合等が事業主体

※農家組合等とは、町内会や水利組合、土地改良区など、地区の営農体系で所属する団体となります。個人の田の復旧でも、団体長から申請を頂きます。

(被災基準)

ア 連続干天日数(日雨量 5mm 未満の日を含む)20日以上であった場合。【達成済】

イ 農地：田面のき裂深さが、畦畔天端から 50cm 以上。

(被災状況確認)

ア 深さ確認は、農家組合等が確認し、市が立ち会う。

イ 調査は、き裂部に石灰溶液(石灰2:水1)などを注入することにより確認する。

ウ 確認時の必要器具(石灰溶液、スコップなど)は、農家組合等で準備する。

エ 確認箇所は、被災箇所に対し、1~2箇所とする。

(負担率)

農地 市50% 農家組合等50%(通常)

⇒ ※今回の干ばつ復旧限定で 市70% 農家組合等30% とします。

(その他)

- ・本助成の活用を検討する場合は、必ず事前に農林水産課農地建設係に相談してください。
- ・復旧完了後の事後申請はできません。復旧適否決定後の復旧となります。