

田島地区 ため池ハザードマップ 日ノ入のため池

地震や大雨によって、万が一ため池の堤体が決壊した際に、浸水が予測される範囲を「氾濫解析シミュレーション」を基に示しています。

氾濫解析の前提条件

- 満水状態のため池が瞬時決壊した場合を想定
- 解析時間を20分に設定(決壊後20分後の浸水範囲)


※災害の状況によっては、表示されている範囲以外の所でも被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

凡例

	ため池浸水想定区域
	避難路
	避難路(浸水想定区域内を通る避難路)

ため池諸元

建造年代 / 明治時代【当初】
堤高 / 7.1m
堤長 / 50.0m
天端幅 / 3.5m
貯水量 / 22,400m ³
受益面積 / 45.0ha
管理者 / 田島町内会長



ため池緊急時の対応

<p>ため池点検者: 水利組合</p> <p>地震のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ●堤防の亀裂、崩れ、沈下 ●漏水(にごり水)、水位異常 ●施設の破損 <p>大雨のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水位の上昇(余水吐からの溢水) ●下流水路の水位異常 <p>上記のような現象が見られたらため池管理者へ報告</p> <p>※点検や見回りの際は、安全確保のため、必ず複数の人で行動して下さい。 ※また、現地状況に応じて無理せず行って下さい。</p>	<p>ため池管理者: 田島町内会長</p> <p>ため池異常あり</p> <p>応急措置の指示</p> <p>柏崎市、町内役員等へ連絡</p> <p>ため池異常なし</p> <p>引き続き監視し、情報収集</p> <p>各戸に連絡</p> <p>応急措置のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破堤するおそれがあるため直ちにため池の水位を下げる。(豪雨の発生が予想される場合は事前に水位を下げる対応が有効です) ●堤防の亀裂、崩れ等の拡大防止のため、保護シートや大型土のう等を設置する。
---	--

防災機関連絡先

名称	電話(0257)
柏崎市役所(代表)	23-5111
柏崎地域振興局(農業振興部)	21-6271
柏崎市消防本部	24-1500
柏崎警察署鯖石駐在所	27-2139
田島活性化センター	27-3503
田島町内会長(ため池管理者)	

このマップに関するお問い合わせ先

柏崎市産業振興部 農林水産課

TEL: 0257-21-2300

〒945-8511 柏崎市中央町5-50

平成28年3月作成(※このマップはワークショップを開催し、地域住民との話し合いによって作成されたマップです)