

五日市地区 ため池ハザードマップ 五日市大池

地震や大雨によって、万が一ため池の堤体が決壊した際に、浸水が予測される範囲を「氾濫解析シミュレーション」を基に示しています。

【氾濫解析の前提条件】

- 満水状態のため池が瞬時決壊した場合を想定
- 解析時間を20分に設定（決壊後20分後の浸水範囲）

※災害の状況によっては、表示されている範囲以外の所でも被害が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

凡 例	
	ため池浸水想定区域
	避難路
	避難路（浸水想定区域内を通る避難路）

ため池諸元	
築造年代 / 明治時代【当初】	
堤 高 / 1.1m	
堤 長 / 295.6m	
天 端 幅 / 7.0m	
貯 水 量 / 120,000m ³	
受益面積 / 42.0ha	
管 理 者 / 五日市町内会長	



ため池緊急時の対応

ため池点検者：五日市自主防災会

地震のとき	大雨のとき
●堤防の亀裂、崩れ、沈下	●水位の上昇（余水吐からの溢水）
●漏水（にぎり水）、水位異常	●下流水路の水位異常
●施設の破損	

上記のような現象が見られたら ため池管理者へ報告

※点検や見回りの際は、安全確保のため、必ず複数の人で行動して下さい。
※また、現地の状況に応じて無理せず行って下さい。

ため池管理者：五日市町内会長

ため池異常あり	ため池異常なし
応急措置の指示	引き続き監視し、情報収集
柏崎市、町内役員等へ連絡	

各戸に連絡

応急措置のポイント
●破堤するおそれがあるため直ちにため池の水位を下げる。 （豪雨の発生が予想される場合は事前に水位を下げる対応が有効です）
●堤防の亀裂、崩れ等の拡大防止のため、保護シートや大型土のう等を設置する。

防災機関連絡先

名 称	電話（0257）
柏崎市役所（代表）	23-5111
柏崎地域振興局（農業振興部）	21-6271
柏崎消防署西山分遣所	47-2737
柏崎警察署西山駐在所	48-2153
南部コミュニティセンター	48-2037
五日市ふれあいセンター	48-2344
五日市町内会長（ため池管理者）	

このマップに関するお問い合わせ先
柏崎市産業振興部 農林水産課
TEL：0257-21-2300
〒945-8511 柏崎市中央町5-50

