

令和2(2020)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度	No.	学校	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	合同点検必要	①対策済（R〇年） ②対策予定（R〇年まで） ③継続審議	備考
R2	1	1	柏崎小		○	東本町	3丁目の一方通行道路	20	登校時、後方から車が来るため、わかりにくく危険である。	路側帯の白線を引き直してほしい。	道路維持課		対策済	区画線工事
R2	2	1		○		北園町	コーポ早川前の横断歩道	30	通学路利用人数が多く、交通も多いため横断が難しい。	歩行者用押しボタン信号を設置してほしい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	3	1		○		中央町	税務署前三叉路	14	歩行者別信号のため、信号機を見落として進入してくる車がある。	通常の信号機に戻してほしい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	4	1		○		諏訪町	中部公園前の横断歩道	5	登下校時交通量が多く、なかなか横断できない。	歩行者用押しボタン信号を設置してほしい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	5	2	比角小	○		北半田	1丁目ゴミステーション前	25	多くの児童が道路を横断するが、横断歩道がなく危険である。	横断歩道を設置してほしい。	警察			
R2	6	2		○		東本町	越後線線路付近	9	線路周りに柵がないため危険である。	線路に入れないように柵の設置をしてほしい。	J R			
R2	7	3	枇杷島小	○		穂波町	ガスト・シャトレゼ前交差点	25	右折ができず、急いで右折する車が多く危険である。	分離信号にするなど、横断する歩行者を守る対策をしてほしい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	8	3		○		幸町	幸町公園前	5	見通しが悪く危険である。	カーブミラーを設置してほしい。	道路維持課		「対応なし」回答済	
R2	9	3		○		穂波町	柏崎7-141号線 穂波町橋付近	15	登校時、スピードを出して運転する車が多い。特に橋付近が危険である。	通勤、通学時に警察による交通指導をしてほしい。	警察		【警察】 対策済	
R2	10	4	半田小	○		半田2丁目	柏崎7-165号線	70	昨年度の合同点検の際に、確認した。半田町内会も話し合いを行っている。	柏崎7-165号線の拡幅をしてほしい。	道路維持課		対策済（R4(2022)年）	路肩拡幅工事
R2	11	4		○		半田	国道8号線バイパス地下道	169	不審者の出没情報があり心配である。	防犯カメラの設置をしてほしい。	市民活動支援課		③継続審議	当面、登下校の見守りがあることから、設置不可
R2	12	4		○		半田	柏崎9-266号線拡幅地点	9	町内会より法面の安全対策の要望があった。	道路拡幅に合わせて側溝の蓋かけをしてほしい。	道路維持課		対策中（R6(2024)年～）	路肩拡幅工事
R2	13	6	剣野小	○		米山台	福祉センター	40	地震の際など高いかべが危険である。	かべの耐震性を測り、強度不足の場合は補強を行ってほしい。	町内会 所有者			
R2	14	7	鯨波小	○		鯨波	鯨波郵便局前道路	4	途中から道幅が狭くなり白線が消えている。草木も伸びている。	白線を引き直してほしい。樹木の処理をしてほしい。	道路維持課		対策済	区画線工事
R2	15	7		○		鯨波	鯨波3丁目甲1322付近	1	階段が急であり亀裂が入っている。	補修をお願いしたい。	国土交通省		（場所が特定できず）	
R2	16	8	横原小	○		春日	春日1丁目から3丁目	37	道幅が狭く交通量が多い。昨年グリーンゾーンを改修していただいたが危険なところが見られる。	グリーンゾーンを延伸してほしい。	新潟県		①対策済（R4年度）	

令和2(2020)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度	No.	学校	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	合同点検必要	①対策済(R〇年) ②対策予定(R〇年まで) ③継続審議	備考
R2	17	8		○		春日	春日2丁目から安政町	4	道幅が狭く交通量が多い。県道と交差するところは見通しが悪い。	児童が使用していることを知らせる表示、狭くなる手前に表示等をお願いしたい。	道路維持課 交通安全協会 教育委員会		対策済	区画線工事
R2	18	9	日吉小		○	山本	市道11-6号線	32	歩道や「学校あり」の白線が消えていたり薄くなったりしている。	歩道や「学校あり」の白線の引き直しをしてほしい。	道路維持課 交通安全協会 教育委員会		対策済	区画線工事
R2	19	9		○		山本	県道黒部柏崎線	4	「生まれ」が薄くなっている。停止線前の横断歩道を児童が通過するため危険である。	「生まれ」の白線表示の塗装をしてほしい。	警察		【警察】 対策済	
R2	20	9		○		剣	県道215号線	2	交通量が多く危険である。横断歩道の設置をお願いしたい。	横断歩道を設置してほしい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	21	9		○		山本	ピーチタウン内十字路	11	停止線と「生まれ」が消えており危険である。	停止線と「生まれ」の白線の補修をお願いしたい。	警察		【警察】 対策済	
R2	22	10	荒浜小	○		荒浜	荒浜2丁目付近	33	ブロック塀にひびが入っており危険である。	ブロック塀の修復をお願いしたい。	町内会 所有者			
R2	23	10		○		荒浜	荒浜コミセン付近	33	横断歩道が消えているので危険である。	横断の白線の補修をお願いしたい。	警察		【警察】 対策済	
R2	24	10		○		松浜	松浜4丁目交差点	5	昨年度児童と車の接触事故があった。	横断歩道前に押しボタン式信号機の設置をお願いしたい。	警察			
R2	25	10		○		荒浜	国道352線荒浜2丁目付近	33	道幅が狭く交通量が多いため危険である。	歩道にガードレールの設置をお願いしたい。	県地域振興局	<input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会	①対策済(R2年度)	
R2	26	10		○		松波	松波3丁目三叉路付近	9	スピードを出して運転する車が多く危険である。	「生まれ」の表示を設置してほしい。	警察			
R2	27	10		○		松波	松波第一公園付近	37	車が左折する際、歩行者と接触しそうになり危険である。	横断歩道の設置をお願いしたい。	警察		【警察】 継続審議	
R2	28	10		○		松波	松波2丁目付近	7	見通しの悪い曲がり角であるため運転手から歩行者が見えづらく危険である。	カーブミラーを設置してほしい。	道路維持課		「対応なし」回答済	
R2	29	10		○		松波	松波4丁目付近	7	道路に10cmの穴があり危険である。	修繕をお願いしたい。	道路維持課		対策済(R2(2020)年)	道路補修
R2	30	11	新道小	○		新道	国道353線学校前	69	歩道の安全策工事により歩道の舗装目凹凸が出来たため水がたまる。冬は凍結して危険である。	水がたまらないように修繕してほしい。	新潟県			
R2	31	11		○		下方	国道353線下方高速道路下	9	常時薄暗い、夕方の下校時は心配である。	街灯の増設をお願いしたい。	市民活動支援課		【-】	町内会対応
R2	32	11		○		新道	鯨波・宮川線堀交差点付近	7	街灯が少なく民家もないため危険である。	街灯の増設をお願いしたい。	市民活動支援課		【-】	町内会対応
R2	33	11		○		上条	国道353線上条郵便局前バス停付近	6	スクールバスバス停に行くために国道を横断する子どもがいるが、見えにくく横断は危険である。	横断歩道の設置、または「横断者あり」の注意喚起の看板の設置をお願いしたい。	警察 県地域振興局	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会	【警察】 対策済 【県地域振興局】 対策済	

令和2(2020)年度 通学路交通安全対策要望・回答・対策一覧表

年度	No.	学校	学校名	新規	継続	要望場所	路線名等	通学児童数	現状と課題	対策要望	事業主体	合同点検必要	①対策済（R〇年） ②対策予定（R〇年まで） ③継続審議	備考
R2	34	11		○		向陽町	柏崎8-153号線交差点	4	横断歩道が消えかかっているため危険である。	横断の白線の補修をお願いしたい。	警察		【警察】 対策済	
R2	35	11			○	黒滝	国道353号線黒滝集会場付近	4	カーブで見通しが悪く横断歩道がないため危険である。	「横断者あり」の注意喚起看板や路面標示を設置してほしい。	警察 県地域振興局	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会	継続審議	
R2	36	11		○		上条	市道14-53号線交差点	1	拡幅工事前はカーブミラーがあったが工事後無くなり見えづらく危険である。	カーブミラーを設置してほしい。	道路維持課		「対応なし」回答済	
R2	37	13	北鱈石小	○		与三	鯨波・宮川線与三付近	10	朝の通勤時、交通量やスピードを出す車も多く交通標識はあるが危険である。	信号機を設置してほしい。	警察		「対応なし」回答済	
R2	38	13		○		与三	鯨波・宮川線与三付近	4	朝の通勤時、交通量やスピードを出す車も多く交通標識はあるが危険である。	信号機を設置してほしい。	警察		「対応なし」回答済	
R2	39	13		○		下藤井	下藤井農村公園付近交差点	7	カーブになっているため見通しが悪く危険である。押しボタン式信号または点滅信号が必要である。	信号機を設置してほしい。	警察		「対応なし」回答済	
R2	40	14	中通小	○		吉井上	吉井上清月寺付近五叉路	11	交通量が多く危険である。押しボタン式信号かガードレールが必要である。	押しボタン式信号、ガードレールを設置してほしい。	警察 県地域振興局	<input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 県地域振興局 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 教育委員会	【警察】 「対応なし」回答済 【県地域振興局】 ①対策済（一）	
R2	41	16	鱈石小	○		下加納	国道252号線下加納バス停付近	4	バス停を利用する児童が道路を横断するが交通量が多く見通しが悪く危険である。	歩道や横断歩道のカラー塗装をお願いしたい。	警察 県地域振興局		【警察】 対策済 【県地域振興局】 ①対策済（R3年度）	
R2	42	16		○		西ノ入	国道252号線西ノ入バス停付近	4	バス停を利用する児童が道路を横断するが交通量が多く見通しが悪く危険である。	歩道や横断歩道のカラー塗装をお願いしたい。	警察 県地域振興局		【警察】 対策済 【県地域振興局】 ①対策済（R3年度）	
R2	43	18	高柳小	○		門出	門出バス停付近	4	冬季は豪雪により道路が狭くなり危険である。	こまめな除雪をお願いしたい。	県地域振興局		③継続審議	高柳小 R5年度末 閉校
R2	44	20	内郷小	○		伊毛	県道寺泊西山線T字路	3	横断歩道の白線が消えており危険である。	横断の白線の補修をお願いしたい。	警察		【警察】 対策済	