

「令和6年能登半島地震」による被害状況等  
(第1報：令和6(2024)年1月9日(火)正午時点)

令和6年1月9日(火)

柏崎市災害警戒本部

※暫定値や速報値も含まれるため、今後数値が変動する可能性があります。

### 1. 地震の概況

発生日時：令和6(2024)年1月1日(月) 16時10分頃

震源地：石川県能登地方

震源の深さ：16km

地震の規模：マグニチュード7.6

市内震度：震度5強 市役所(日石町)、西山町事務所(西山町池浦)、刈羽村(※参考)

震度4 高柳町事務所(高柳町岡野町)

津波：1月1日(月)16:12 津波警報発表 →16:36 鯨波0.4m到達

1月2日(火) 1:15 津波注意報に切替

1月2日(火) 10:00 津波注意報解除

### 2. 避難に関する状況

#### (1) 避難情報の発令状況

避難情報の種類	発令日時	対象地区
避難指示	1月1日16:12	市内沿岸部
避難指示解除	1月2日10:00	市内沿岸部

#### (2) 避難所の開設状況

- ・開設避難所：最大63か所(1/1(月)19:00頃)
- ・避難者数：最大1,794人(1/1(月)19:00頃) ※刈羽村への避難者含む
- ・1月2日(火)正午をもってすべての避難所を閉鎖

### 3. 人的・住家被害

(1) 人的被害：3件(10代女兒1人、80代男性2人) ※いずれも軽症

(2) 住家被害：1/9(火)正午時点※速報値

相談受付件数	135件	内訳	調査対象	96件	調査対象外	39件
調査完了	85件	内訳	全壊	0件	半壊	1件
			準半壊	3件	一部損壊	61件
			未確定(判定中)	20件		
調査予定	11件					

- ・1/4(木) 調査申請受付開始
- ・1/5(金) 被害認定調査開始
- ・1/10(水)～ 罹災証明書発行開始(予定)

(3) 応急危険度判定

判定期間	調査済 (緑)	要注意 (黄)	危険 (赤)	計 (棟数)	延べ人数
1/2 (火)	13 件	8 件	1 件	22 件	1 班 2 人

(4) 被災宅地危険度判定

判定期間	調査件数	危険	要注意	被害小
1/4 (木)	3 件	2 件	1 件	0 件

4. 原子力発電所の状況

(1) プラントの状況

号機名	プラントの点検状況	燃料プール冷却系の状況		燃料プールの 溢水・漏えい
		地震発生前	地震発生後	
1	正常	運転	運転	無し
2	正常	運転	運転	有り
3	正常	運転	運転	有り
4	正常	運転	運転	有り
5	正常	運転	運転	無し
6	正常	運転	運転	有り
7	正常	運転	運転	有り

※プラント点検完了：1月2日（火）12時25分

※燃料プールの溢水については、1月2日（火）13時26分対応完了

(2) 外部への放射能の影響 無し

5. 市の対応状況

(1) 災害対策本部等

日 時	内容
1/1 (月) 16:10	災害対策本部 設置
17:15	第1回 災害対策本部会議
18:15	第2回 災害対策本部会議
20:45	第3回 災害対策本部会議
22:00	第4回 災害対策本部会議
1/2 (火) 09:00	第5回 災害対策本部会議
11:30	第6回 災害対策本部会議
16:00	第7回 災害対策本部会議 ※本会議をもって災害警戒本部へ移行
1/5 (金) 10:00	第1回 災害警戒本部会議
1/9 (火) 11:30	第2回 災害警戒本部会議

(2) 防災行政無線放送※地震関連

放送件数：30件

6. その他の状況

(1) ライフライン

種別	状況	現在の状況
上水道	1/1 (月) 市内全域で濁水が発生 ・導水施設：1箇所損傷 ・給配水施設：21箇所損傷	濁水：1/9 (火) 解消 施設：応急対応済
下水道	下水道施設 1箇所損傷	応急対応済
電気	1/1 (月) 16:11 停電発生 ※最大約1,000戸 (荒浜1~4丁目、春日2、3丁目、大字橋場、橋場町、北斗町、横原町、松波2~4丁目)	1/1 (月) 23:34 全て復旧
ガス	ガス漏れ31件	全て復旧済
通信	通信・電波障害なし	

(2) 公共交通機関

機関名	路線等	状況	現在の状況
JR	信越本線	1/1 (月) 16:10~	平常運転 (1/3 (水) 運転再開)
	越後線	運転見合わせ	
バス	路線バス	1/1 (月) 16:30~運休	平常運行 (1/2 (火) 運行再開)
	県内高速バス	1/1 (月) 16:10~運休	平常運行 (1/2 (火) 運行再開) ※1/2 (火) 15:00 まで通行止めとなっていた柏崎 IC-西山 IC を迂回して運行
高速道路	北陸自動車道	一部区間通行止め	通行可能 ※1/2 (火) 14:00 柏崎 IC-西山 IC の通行止め解除 (上り、下り)

(3) 道路

種別	路線名	場所	被災状況等	現在の状況
国道	8号	比角跨線橋	クラックにより日吉町交差点から天神町交差点まで通行止め	1/2 (火) 1:36 通行止め解除
市道	9-189号線	佐藤池新田	損傷により通行止め	1/2 (火) 11:30 通行止め解除
	赤坂線	西山町藤掛	段差により通行止め	通行止め継続中(積雪時は迂回路の利用不可) ※復旧時期未定 ※バリケード・シート設置済

	6-125 号線	鯨波	倒木	除雪外路線のため、冬期間閉鎖中 ※倒木処理実施時期未定 ※バリケード設置済
	16-65 号線	米山町	倒木	除雪外路線のため、冬期間閉鎖中 ※倒木処理実施時期未定 ※バリケード設置済
	16-3 号線 (酒の新茶屋付近と青海川駅付近を結ぶ市道)	青海川	国道 8 号米山大橋の検査路が損傷し落下のおそれがあるため、一部区間を通行止め ※当該区間は歩行者専用	除雪外路線のため、冬期間閉鎖中 ※バリケード設置済み
踏切	2-100 号線	宝町	踏切架線垂れ下り 通行不可	1/3 (水) 9:00 通行可能確認
その他	通行に支障がないものの、損傷を確認：86 件 (本復旧：20 件、仮復旧：8 件、未対応：58 件)			

(4) 公共施設被害

	施設名	被災状況等	現在の状況
1	佐藤が池野球場	1. ポンプ室の水漏れ 2. 野球場 屋内練習場 (1 塁側) 土の陥没と隆起	1. 水漏れ解消済み 2. 復旧時期未定 (冬季閉鎖中)
2	総合体育館	・メインアリーナ走路の壁、天井材にヒビ、壁材の落下。C コート上部の壁にも被害あり。	・応急処置済み ・対応中 ※復旧時期未定
3	市民プラザ	・地盤沈下箇所複数 ・2 階の一部ガラス割れ	・対応中 ※復旧時期未定
4	学校関係	・小学校 13 校、中学校 4 校 調理場 1 箇所まで被害あり	・対応中 ※授業再開に影響なし
5	駅前公園	・歩道に亀裂	・対応中 ※復旧時期未定
6	夢の森公園	・里山工房で漏水 ・汚水排水管の破損 ・建物周辺 敷地沈下段差あり	・里山工房閉鎖 ・公園施設エコハウス 1 階トイレ、公園駐車場 屋外トイレ使用禁止
7	常盤台公園	・芝生が陥没	・対応中
8	元気館	・立水栓の水道本体との接続部分に水漏れ ・柱や壁亀裂 ・中庭のブロックに凹凸箇所あり ・渡り廊下のエキスパンション沈下	・対応中 ※一般利用に影響なし
9	夕海	・屋上手すり接合部に亀裂多数 ・屋外インターロッキング部隆起多数	・対応中
10	産業文化会館	・吊物 天板レール変形	・対応中

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・照明（スポットライト）破損</li> <li>・展示物 一部破損</li> <li>・外構 地盤沈下、排水管破損等</li> </ul>	
1 1	いきいき館	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁タイル剥がれ</li> <li>・車いす用スロープに3センチ段差</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> <li>・車いす用スロープは応急措置済み</li> </ul>
1 2	飯塚邸	<ul style="list-style-type: none"> <li>・灯籠11本倒れる</li> <li>・屋内壁に一部破損</li> <li>・蔵の亀裂広がる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> </ul>
1 3	日石歩道橋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター停止</li> <li>・外壁はがれ</li> </ul>	歩道橋は通行可能 エレベーター復旧時期未定
1 4	まちから	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床や内壁のひび割れ、既存段差の拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> </ul>
1 5	ソフィアセンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外床タイル、点字ブロックの隆起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起表示を設置</li> </ul>
1 6	斎場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・炉内上部のレンガ落下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> </ul>
1 7	じよんのび村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・客室、廊下の天井一部破損</li> <li>・正面玄関外灯故障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> </ul>
1 8	コミュニティセンター	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上条コミセン断水</li> <li>※その他4コミセンで被害あり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断水復旧済み</li> <li>※その他コミセン一般利用に影響なし</li> </ul>
1 9	保育園等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10園で軽微な被害あり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応中</li> <li>※利用に影響なし</li> </ul>
2 0	モーリエ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 駐車場出入庫口で5cm程度段差</li> <li>2. 歩道とモーリエ敷地との境界において歩道側が大きく沈んでおり、敷地境界に段差</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 車の出入庫影響なし →看板等で注意喚起</li> <li>2. 注意喚起実施</li> </ol>

#### (5) 農地・農林水産施設への被害

○農地（農道、農地、水路等）関係

被害報告：農家10組合からあり

箇所数：集計中

○直轄農業施設

・排水機場5施設に被害あり

・4排水路で被害あり

・直轄農道5路線で被害あり

○漁港

被害なし

○林道54路線

現時点被害なし、引き続き状況確認中

## 7. 災害応援派遣

(1) 柏崎市消防本部と柏崎総合医療センターDMATとの連携協定の基づく派遣

・出発日：出発日時：令和6（2024）年1月4日（木）13時

・派遣期間：令和6（2024）年1月4日（木）から1月6日（土）まで

- ・人員・車両：計6名、2台（柏崎市消防本部 2名、柏崎総合医療センターDMA T 4名（医師1名、看護師2名、業務調整員1名））
- ・参集場所：公立能登総合病院（石川県七尾市藤橋町6番地4）
- ・活動概要：病院間搬送1件、七尾市内医療施設被害調査2か所、穴水町避難所巡回2か所
- ・1月7日（日）0：05 帰署

## （2）緊急消防援助隊新潟県隊（第三次隊）への柏崎消防派遣

- ・出発日時：令和6（2024）年1月8日（月）午前5時30分
- ・派遣期間：令和6（2024）年1月8日（月）から1月11日（木）まで
- ・人員・車両：計8名、2台（柏崎消防1号車（5名）・柏崎救急2号車（3名））
- ・活動場所：石川県輪島市名舟町（消防隊）、石川県鳳珠郡能登町（救急隊）
- ・宿营地：石川県鳳珠郡能登町 やなぎだ植物公園

## 8. その他

### （1）義援金口座

地震にかかる甚大な被害がないことから、義援金（柏崎市への支援）受入口座は開設しない。

### （2）災害ボランティア

災害ボランティアの受け入れは行っていない。

### （3）災害ごみ

災害ごみ（片付けごみ）を1月11日（木）から市クリーンセンターで受入開始（予定）

- ・受入場所：市クリーンセンター
- ・減免の受け方：クリーンセンター受付時に身分証明書と被災状況がわかる写真を提示し、減免申請書を提出
- ・受入災害ごみ：1 燃やせるごみ、2 燃やせないごみ、3 粗大ごみ  
4 屋根から落ちた瓦、剥がれた壁材、コンクリート片など