

作業環境測定結果（作業環境管理の状態）

年 度	測定年月日	測 定 作 業 場 所 の 名 称		
		灰固化室 灰固化混練成型機周り	バグフィルタ下部 灰コンベア周り	地下 No.1不燃物コンベア周り
令和7 (2025)年度	7.5.29	第1管理区域	第1管理区域	第1管理区域
	7.11.19	第1管理区域	第1管理区域	第1管理区域
令和6 (2024)年度	6.11.20	第1管理区域	第1管理区域	第1管理区域
	6.5.30	第1管理区域	第1管理区域	第1管理区域
令和5 (2023)年度	5.5.25	第1管理区域	第1管理区域	第3管理区域
	5.11.22	第1管理区域	第1管理区域	第1管理区域

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止要綱により、第1管理区域から第3管理区域まで区域別に使用保護具を義務づけています。

作業環境管理の状態

第1管理区域＝適切。

第2管理区域＝なお改善の余地。

第3管理区域＝適正でない。