

水道原水の放射性物質検査結果

- 1 検査機関 (一財)新潟県環境衛生研究所(新潟県燕市吉田東栄町8番13号)
- 2 検査方法 「水道水等の放射能測定マニュアル」による
- 3 採水日 令和4(2022)年5月25日
- 4 調査結果

(単位 Bq/kg)

測定項目 採水地点 (河川名)	今回の測定値			前回の測定値		
	放射性セシウム		放射性ヨウ素	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131
高柳町 白倉水源 ※1	検出されず (0.55 未満)	検出されず (0.82 未満)	検出されず (0.68 未満)	検出されず (0.76 未満)	検出されず (0.72 未満)	検出されず (0.79 未満)
高柳町 高柳町浄水場 ※1	検出されず (0.64 未満)	検出されず (0.50 未満)	検出されず (0.64 未満)	検出されず (0.52 未満)	検出されず (0.54 未満)	検出されず (0.58 未満)
高柳町 磯之辺水源 ※1	検出されず (0.59 未満)	検出されず (0.77 未満)	検出されず (0.70 未満)	検出されず (0.57 未満)	検出されず (0.65 未満)	検出されず (0.58 未満)
高柳町 石黒水源 ※1	検出されず (0.52 未満)	検出されず (0.84 未満)	検出されず (0.66 未満)	検出されず (0.61 未満)	検出されず (0.69 未満)	検出されず (0.63 未満)
刈羽村 油田浄水場 ※1	検出されず (0.68 未満)	検出されず (0.84 未満)	検出されず (0.61 未満)	検出されず (0.46 未満)	検出されず (0.65 未満)	検出されず (0.73 未満)

注)「検出されず」は、放射性物質濃度が検出限界値を下回っていることを示しています。

括弧内の数値は、検出下限値(測定において検出できる最小値)を示すものであり、放射性物質の特性として、同じ機器で測定しても検体ごとに検出限界値が変動します。

※1)前回の採水日は令和3(2021)年5月24日